

## ATA DE REUNIÃO TÉCNICA

**Data de realização:** 05 de dezembro de 2018.

**Local:** IMA Florianópolis, R. Jorn. Juvenal Melchíades de Souza, 101 - Estreito, Florianópolis - SC, 88070-330.

### **Participantes:**

Sulayre M. de Oliveira - IMA

Diego L. A. Galiani - CONASA Águas de Itapema

### **Temas abordados:**


- Definir diretrizes para a continuação do processo de renovação da LAO N° 097/07, referente à operação da ETE Morretes;
- Definir diretrizes para elaboração do projeto básico e projeto executivo da futura expansão em 150 L/s da ETE Morretes;
- Definir diretrizes acerca do lançamento final do efluente tratado da ETE Morretes;
- Definir diretrizes para emissão de LAI para implantação de rede coletora nas bacias de esgotamento sanitário 2, 4, 5 e 6;
- Definir diretrizes sobre o ressarcimento do valor da taxa paga para emissão de LAO Corretiva (SAN 14869CFI) que não foi utilizada.

### **Obrigações IMA:**

- Analisar os processos após inclusão dos documentos no sistema SINFAT e pagamento das respectivas DAREs.

### **Obrigações CONASA Águas de Itapema:**

- Elaborar correspondência solicitando atualização da vazão média de fim de plano da ETE Morretes (LAO 097/07) e encaminhar para o IMA CODAM Florianópolis (Estreito);



1

- Inserir no SINFAT os documentos solicitados para renovação da LAO 097/07;
- Entrar com pedido de LAI para as bacias de esgotamento 2, 4, 5 e 6 do município de Itapema no sistema SINFAT;
- Após a conclusão do estudo de concepção e projeto da ampliação da ETE Morretes, dar entrada para emissão de LAI no sistema SINFAT e inserir os documentos;
- Solicitar com a CODAM Itajaí o cancelamento do processo SAN 14869CFI, tendo em vista que não houve análise e emissão de LAO Corretiva por parte do IMA (FATMA) e declaração do técnico da CODAM Itajaí de que não houve análise do processo.

**Assinaturas:**

  
Sulayre M. de Oliveira – IMA

  
Diego L. A. Galiani - CONASA Águas de Itapema